

USO DE LA TARRAJA

HA-03

RIESGOS

- ▶ 1. Golpeado por
- ▶ 2. Caídas
- ▶ 3. Atrapamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. No trabajar con herramientas en malas condiciones.
2. Seguir las instrucciones del fabricante para su uso.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto.
2. Calzado de seguridad.
3. Guantes de seguridad.
4. Anteojos de protección.

1

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Mantener ordenado y limpio el área de trabajo.
2. Delimitar y señalizar el área de trabajo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto.
2. Calzado de seguridad.

2

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. No usar ropa suelta u holgada al realizar la actividad.
2. Dar el mantenimiento conforme al manual del equipo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto.
2. Calzado de seguridad.
3. Ropa de trabajo.

3



USO DE LA TARRAJA

HA-03

RIESGOS

▶ 4. Sobreesfuerzos

▶ 5. Cortaduras y raspaduras

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Realizar el trabajo sobre una superficie nivelada.
2. Reunir el material necesario y mantenerlo cerca donde se realizará la labor.
3. Verificar que la pieza a trabajar esté sujeta firmemente y bien acomodada.
4. Trabajar a una altura y posición cómoda.
5. Asegurar que el corte del tramo de tubería sea perpendicular al eje de la misma de acuerdo a las características que se indiquen considerando su fijación.
6. Insertar la tubería en el accesorio hasta llegar al tope del mismo.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. Tripié.

4

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Manipular la rosca para evitar machucones y cortaduras por la rebaba.
2. Mantener siempre en su lugar las piezas que constituyen la cubierta de protección.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Guantes de seguridad.
2. Calzado de seguridad.
3. Anteojos de protección

5



PRÁCTICAS SEGURAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN